

Relatório de Análise do Cadastro Inicial do Sistema de Iluminação Pública

O presente Relatório de Análise do Cadastro Inicial do Sistema de Iluminação Pública tem por objetivo apresentar as constatações técnicas apuradas pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, a partir da verificação do Cadastro Inicial encaminhado pela Concessionária responsável pela execução do Contrato de Concessão nº 1680/2025, referente à Parceria Público-Privada na modalidade de concessão administrativa dos serviços de eficientização, operação e manutenção da iluminação pública municipal.

A análise técnica foi conduzida em conformidade com o disposto no Anexo II – Caderno de Encargos, itens 2.2 a 2.4, que estabelecem a obrigatoriedade de acompanhamento e verificação do Cadastro Inicial pelo Poder Concedente.

O processo de conferência teve como objetivo garantir a integridade, precisão e aderência técnica das informações cadastradas, assegurando que o inventário físico do parque de iluminação pública esteja devidamente representado na base digital entregue pela Concessionária.

Foram realizadas análises comparativas entre o Cadastro Inicial protocolado e as verificações em campo realizadas pela equipe técnica municipal, resultando na identificação de divergências de natureza geográfica, física e tipológica.

As inconformidades observadas estão detalhadas neste documento e consolidadas no Anexo I – Relatório de Pontos Divergentes, o qual servirá de base para as correções a serem efetuadas pela Concessionária, conforme determinado pelo Poder Concedente e em conformidade com o disposto no contrato e nas normas vigentes.

SUMÁRIO EXECUTIVO

Foram identificadas 592 inconsistências no Cadastro Inicial, distribuídas entre “divergências geográficas (322)”, “divergências cadastrais (25)” e “ajustes tipológicos (245)”.

Divergências geográficas	322 registros
Divergências cadastrais	25 registros
Inconsistências físicas	0 registros
Ajustes tipológicos	245 registros

CADASTRO INICIAL VERIFICADO

2711

Pontos conciliados: 2707

Registros sem correspondência: 4

Total de pontos de iluminação avaliados na base encaminhada pela Concessionária, utilizados como referência para a confrontação com o levantamento técnico municipal.

INCONSISTÊNCIAS APURADAS

522

Pontos com divergência: 343

Registros exclusivos no levantamento técnico: 90

Indicadores consolidados das divergências identificadas na comparação entre o Cadastro Inicial apresentado e as verificações em campo executadas pela equipe municipal.

RELACIONAMENTO CADASTRAL CONFRONTADO

Nº Plaqueta ↔ Nº Plaqueta

Campos que sustentaram a vinculação entre o Cadastro Inicial e o levantamento técnico, permitindo a identificação das correspondências durante a auditoria.

Ponto analisado: 000007

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,339421 | Longitude -41,121537

Verificação em campo: Latitude -20,339572 | Longitude -41,121322

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,339421	-20,339572
Longitude	-41,121537	-41,121322

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000008

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,339,421 | Longitude -41,121,537

Verificação em campo: Latitude -20,339421 | Longitude -41,121537

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,339,421	-20,339421
Longitude	-41,121,537	-41,121537

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000012

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,338422 | Longitude -41,121086

Verificação em campo: Latitude -20,338434 | Longitude -41,121146

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,338422	-20,338434
Longitude	-41,121086	-41,121146

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000023

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,339298 | Longitude -41,119470

Verificação em campo: Latitude -20,339341 | Longitude -41,119253

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,339298	-20,339341
Longitude	-41,119470	-41,119253

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000061

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 000063

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 000156

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000157

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000159

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000160

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000162

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,344707 | Longitude -41,130675

Verificação em campo: Latitude -20,344752 | Longitude -41,130587

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,344707	-20,344752
Longitude	-41,130675	-41,130587

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000170

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,344554 | Longitude -41,130534

Verificação em campo: Latitude -20,344393 | Longitude -41,130538

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,344554	-20,344393
Longitude	-41,130534	-41,130538

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000171

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,344392 | Longitude -41,130558

Verificação em campo: Latitude -20,344074 | Longitude -41,130452

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,344392	-20,344074
Longitude	-41,130558	-41,130452

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000172

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,344081 | Longitude -41,130459

Verificação em campo: Latitude -20,343769 | Longitude -41,130370

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,344081	-20,343769
Longitude	-41,130459	-41,130370

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000173

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,343766 | Longitude -41,130376

Verificação em campo: Latitude -20,343460 | Longitude -41,130243

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,343766	-20,343460
Longitude	-41,130376	-41,130243

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000174

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,343466 | Longitude -41,130242

Verificação em campo: Latitude -20,343254 | Longitude -41,130030

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,343466	-20,343254
Longitude	-41,130242	-41,130030

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000175

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,343264 | Longitude -41,130050

Verificação em campo: Latitude -20,343081 | Longitude -41,129822

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,343264	-20,343081
Longitude	-41,130050	-41,129822

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000203

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000204

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V3

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V3.

Ponto analisado: 000205

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V3

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V3.

Ponto analisado: 000206

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V3

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V3.

Ponto analisado: 000207

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V2	V3

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V3.

Ponto analisado: 000208

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V2	V3

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V3.

Ponto analisado: 000209

Foram identificados 3 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,335959 | Longitude -41,127661

Verificação em campo: Latitude -20,335845 | Longitude -41,127375

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,335959	-20,335845
Longitude	-41,127661	-41,127375
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4)	V2	V3

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4)”: registrar V3.

Ponto analisado: 000216

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,335267 | Longitude -41,128670

Verificação em campo: Latitude -20,335189 | Longitude -41,128630

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,335267	-20,335189
Longitude	-41,128670	-41,128630

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000225

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,335101 | Longitude -41,128667

Verificação em campo: Latitude -20,335044 | Longitude -41,128738

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,335101	-20,335044
Longitude	-41,128667	-41,128738

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000227

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,334261 | Longitude -41,128818

Verificação em campo: Latitude -20,334325 | Longitude -41,128709

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,334261	-20,334325
Longitude	-41,128818	-41,128709

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000284

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,342733 | Longitude -41,130575

Verificação em campo: Latitude -20,342710 | Longitude -41,130618

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,342733	-20,342710
Longitude	-41,130575	-41,130618

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000285

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,343146 | Longitude -41,130854

Verificação em campo: Latitude -20,343112 | Longitude -41,130927

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,343146	-20,343112
Longitude	-41,130854	-41,130927

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000287

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,343661 | Longitude -41,131196

Verificação em campo: Latitude -20,343640 | Longitude -41,131238

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,343661	-20,343640
Longitude	-41,131196	-41,131238

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000288

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,344046 | Longitude -41,131325

Verificação em campo: Latitude -20,344046 | Longitude -41,131325

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,344046	-20,344046
Longitude	-41,131325	-41,131325

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000289

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000290

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000292

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,344823 | Longitude -41,131607

Verificação em campo: Latitude -20,344747 | Longitude -41,131624

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,344823	-20,344747
Longitude	-41,131607	-41,131624

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000294

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,345322 | Longitude -41,131973

Verificação em campo: Latitude -20,345285 | Longitude -41,132009

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,345322	-20,345285
Longitude	-41,131973	-41,132009

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000296

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,345724 | Longitude -41,132185

Verificação em campo: Latitude -20,345674 | Longitude -41,132180

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,345724	-20,345674
Longitude	-41,132185	-41,132180

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000306

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,347385 | Longitude -41,131742

Verificação em campo: Latitude -20,347341 | Longitude -41,131715

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,347385	-20,347341
Longitude	-41,131742	-41,131715

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000321

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 000334

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 000335

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 000337

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3 | Tipo de Luminária: 2x LED 150W

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5 | Tipo de Luminária: 1x LED 100W 1x LED 150W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V5
Tipo de Luminária	2x LED 150W	1x LED 100W 1x LED 150W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W 1x LED 150W.

Ponto analisado: 000346

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Divergências geográficas

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,358080 | Longitude -41,134042

Verificação em campo: Latitude -20,358037 | Longitude -41,134019

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,358080	-20,358037
Longitude	-41,134042	-41,134019

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000347

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,357906 | Longitude -41,134379

Verificação em campo: Latitude -20,357862 | Longitude -41,134360

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,357906	-20,357862
Longitude	-41,134379	-41,134360

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000348

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,357791 | Longitude -41,134570

Verificação em campo: Latitude -20,357758 | Longitude -41,134560

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,357791	-20,357758
Longitude	-41,134570	-41,134560

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000373

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 000382

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 000383

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 000384

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 000475

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências cadastrais](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”.

Cadastro Inicial: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 4

Verificação em campo: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	4	5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 5.

Ponto analisado: 000488

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências cadastrais](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 1 | Tipo de Luminária: 1x LED 150W

Verificação em campo: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 2 | Tipo de Luminária: 2x LED 150W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	1	2
Tipo de Luminária	1x LED 150W	2x LED 150W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 2.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 2x LED 150W.

Ponto analisado: 000504

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,338909 | Longitude -41,132108

Verificação em campo: Latitude -20,338800 | Longitude -41,132108

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,338909	-20,338800
Longitude	-41,132108	-41,132108

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000512

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,340193 | Longitude -41,131860

Verificação em campo: Latitude -20,340280 | Longitude -41,131760

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,340193	-20,340280
Longitude	-41,131860	-41,131760

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000516

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,341140 | Longitude -41,130910

Verificação em campo: Latitude -20,341182 | Longitude -41,131113

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,341140	-20,341182
Longitude	-41,130910	-41,131113

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000539

Foram identificados 3 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,345211 | Longitude -41,132164

Verificação em campo: Latitude -20,345047 | Longitude -41,132315

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,345211	-20,345047
Longitude	-41,132164	-41,132315
Tipo de Luminária	1x LED 100W	1x LED 150W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 150W.

Ponto analisado: 000543

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 000544

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 000574

Foram identificados 3 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,332059 | Longitude -41,129882

Verificação em campo: Latitude -20,331987 | Longitude -41,129989

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,332059	-20,331987
Longitude	-41,129882	-41,129989
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4)	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”): registrar V2.

Ponto analisado: 000577

Foram identificados 3 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,331505 | Longitude -41,130178

Verificação em campo: Latitude -20,331520 | Longitude -41,130296

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,331505	-20,331520
Longitude	-41,130178	-41,130296
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4)	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”): registrar V2.

Ponto analisado: 000579

Foram identificados 3 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,331221 | Longitude -41,130333

Verificação em campo: Latitude -20,331126 | Longitude -41,130492

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,331221	-20,331126
Longitude	-41,130333	-41,130492
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4)	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”): registrar V2.

Ponto analisado: 000586

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,330384 | Longitude -41,131138

Verificação em campo: Latitude -20,330289 | Longitude -41,130940

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,330384	-20,330289
Longitude	-41,131138	-41,130940

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000588

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,329804 | Longitude -41,131183

Verificação em campo: Latitude -20,329888 | Longitude -41,131164

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,329804	-20,329888
Longitude	-41,131183	-41,131164

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000590

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências cadastrais](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 2 | Tipo de Luminária: 1x SOD 400W 1x LED 200W

Verificação em campo: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 1 | Tipo de Luminária: 1x LED 200W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	2	1
Tipo de Luminária	1x SOD 400W 1x LED 200W	1x LED 200W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 1.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 200W.

Ponto analisado: 000606

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,329185 | Longitude -41,132382

Verificação em campo: Latitude -20,329263 | Longitude -41,132615

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,329185	-20,329263
Longitude	-41,132382	-41,132615

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000612

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,330749 | Longitude -41,131737

Verificação em campo: Latitude -20,330663 | Longitude -41,131862

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,330749	-20,330663
Longitude	-41,131737	-41,131862

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000621

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000622

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,327863 | Longitude -41,133849

Verificação em campo: Latitude -20,327867 | Longitude -41,133667

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,327863	-20,327867
Longitude	-41,133849	-41,133667

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000623

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,327812 | Longitude -41,133644

Verificação em campo: Latitude -20,327726 | Longitude -41,133662

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,327812	-20,327726
Longitude	-41,133644	-41,133662

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000668

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 000669

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000670

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000671

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000673

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,326843 | Longitude -41,135222

Verificação em campo: Latitude -20,326770 | Longitude -41,135293

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,326843	-20,326770
Longitude	-41,135222	-41,135293

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000674

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000675

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000677

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000678

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000679

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000680

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000681

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000682

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000683

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000684

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000685

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000686

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000687

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000688

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000689

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000690

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000691

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000692

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000693

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000694

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000695

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000696

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000697

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000698

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000699

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000700

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000708

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,327928 | Longitude -41,137506

Verificação em campo: Latitude -20,328025 | Longitude -41,137493

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,327928	-20,328025
Longitude	-41,137506	-41,137493

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000762

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000777

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000778

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000779

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000780

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000781

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000782

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 000800

Foram identificados 3 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Divergências cadastrais

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4 | QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 1 | Tipo de Luminária: 1x LED 150W

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5 | QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 2 | Tipo de Luminária: 2x LED 150W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	1	2
Tipo de Luminária	1x LED 150W	2x LED 150W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 2.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 2x LED 150W.

Ponto analisado: 000804

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 000805

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 000816

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 000842

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 000901

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 000903

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 000904

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 000906

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 000908

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 000919

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 000922

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,328899 | Longitude -41,128145

Verificação em campo: Latitude -20,328928 | Longitude -41,128267

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,328899	-20,328928
Longitude	-41,128145	-41,128267

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000923

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,328587 | Longitude -41,128240

Verificação em campo: Latitude -20,328684 | Longitude -41,128431

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,328587	-20,328684
Longitude	-41,128240	-41,128431

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000924

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,328505 | Longitude -41,128765

Verificação em campo: Latitude -20,328505 | Longitude -41,128765

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,328505	-20,328505
Longitude	-41,128765	-41,128765

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000942

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,326146 | Longitude -41,128084

Verificação em campo: Latitude -20,325795 | Longitude -41,128045

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,326146	-20,325795
Longitude	-41,128084	-41,128045

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 000945

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 000946

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 000947

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 000958

Não há registro correspondente no levantamento técnico para este ponto.

Registro ausente no levantamento técnico

[Divergências cadastrais](#)

Inconsistência identificada:

Não foi localizada correspondência para o ponto analisado no levantamento técnico disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

A ausência dessa correspondência inviabiliza a validação cruzada das informações registradas no Cadastro Inicial.

Cadastro Inicial: Ponto 000958 registrado na linha 927.

Verificação em campo: Registro não localizado na base técnica.

A inexistência de correspondência representa lacuna relevante na rastreabilidade do ponto analisado.

Recomendações à Concessionária

Providenciar a inclusão do ponto no levantamento técnico e atualizar o Cadastro Inicial para garantir a aderência entre as bases cadastrais.

Ponto analisado: 001004

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V3

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V3.

Ponto analisado: 001010

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001011

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001029

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3 | Tipo de Luminária: 1x LED 200W 1x LED 150W

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5 | Tipo de Luminária: 1x LED 150W 1x LED 200W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V5
Tipo de Luminária	1x LED 200W 1x LED 150W	1x LED 150W 1x LED 200W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 150W 1x LED 200W.

Ponto analisado: 001034

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001036

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001037

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001071

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3 | Tipo de Luminária: 1x LED 200W 1x LED 150W

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: não registrado na verificação em campo | Tipo de Luminária: 1x LED 150W 1x LED 200W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	não registrado na verificação em campo
Tipo de Luminária	1x LED 200W 1x LED 150W	1x LED 150W 1x LED 200W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar não registrado na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 150W 1x LED 200W.

Ponto analisado: 001120

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,319367 | Longitude -41,133817

Verificação em campo: Latitude -20,319338 | Longitude -41,133864

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,319367	-20,319338
Longitude	-41,133817	-41,133864

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001131

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001177

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 001178

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 001181

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 001182

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 001183

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 001184

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 001206

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V3

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V3.

Ponto analisado: 001207

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x LED 200W 1x LED 150W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 150W 1x LED 200W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x LED 200W 1x LED 150W	1x LED 150W 1x LED 200W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 150W 1x LED 200W.

Ponto analisado: 001209

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001214

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001215

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001218

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001221

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001223

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001224

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001225

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001226

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001227

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001228

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001229

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001230

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001231

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001232

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001233

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001234

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001243

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,326687 | Longitude -41,134803

Verificação em campo: Latitude -20,326800 | Longitude -41,134914

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,326687	-20,326800
Longitude	-41,134803	-41,134914

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001245

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001251

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001258

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,322982 | Longitude -41,134615

Verificação em campo: Latitude -20,322989 | Longitude -41,134687

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,322982	-20,322989
Longitude	-41,134615	-41,134687

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001286

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 001298

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V3

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V3.

Ponto analisado: 001299

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V3

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V3.

Ponto analisado: 001302

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001303

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001305

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x LED 200W 1x LED 100W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 100W 1x LED 200W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x LED 200W 1x LED 100W	1x LED 100W 1x LED 200W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W 1x LED 200W.

Ponto analisado: 001320

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,320108 | Longitude -41,137583

Verificação em campo: Latitude -20,320104 | Longitude -41,137399

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,320108	-20,320104
Longitude	-41,137583	-41,137399

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001328

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001350

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001351

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001352

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001353

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001354

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001355

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001356

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001357

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001360

Não há registro correspondente no levantamento técnico para este ponto.

Registro ausente no levantamento técnico

[Divergências cadastrais](#)

Inconsistência identificada:

Não foi localizada correspondência para o ponto analisado no levantamento técnico disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

A ausência dessa correspondência inviabiliza a validação cruzada das informações registradas no Cadastro Inicial.

Cadastro Inicial: Ponto 001360 registrado na linha 1315.

Verificação em campo: Registro não localizado na base técnica.

A inexistência de correspondência representa lacuna relevante na rastreabilidade do ponto analisado.

Recomendações à Concessionária

Providenciar a inclusão do ponto no levantamento técnico e atualizar o Cadastro Inicial para garantir a aderência entre as bases cadastrais.

Ponto analisado: 001363

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 001371

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências cadastrais](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 2 | Tipo de Luminária: 2x LED 150W

Verificação em campo: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 1 | Tipo de Luminária: 1x LED 150W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	2	1
Tipo de Luminária	2x LED 150W	1x LED 150W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 1.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 150W.

Ponto analisado: 001388

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001409

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001470

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,327752 | Longitude -41,149000

Verificação em campo: Latitude -20,327675 | Longitude -41,148897

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,327752	-20,327675
Longitude	-41,149000	-41,148897

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001479

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,327933 | Longitude -41,149334

Verificação em campo: Latitude -20,327898 | Longitude -41,149242

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,327933	-20,327898
Longitude	-41,149334	-41,149242

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001480

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,328001 | Longitude -41,149455

Verificação em campo: Latitude -20,328107 | Longitude -41,149722

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,328001	-20,328107
Longitude	-41,149455	-41,149722

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001481

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,328122 | Longitude -41,149827

Verificação em campo: Latitude -20,328190 | Longitude -41,149935

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,328122	-20,328190
Longitude	-41,149827	-41,149935

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001482

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,328272 | Longitude -41,150186

Verificação em campo: Latitude -20,328363 | Longitude -41,150323

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,328272	-20,328363
Longitude	-41,150186	-41,150323

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001484

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,328558 | Longitude -41,150880

Verificação em campo: Latitude -20,328657 | Longitude -41,150990

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,328558	-20,328657
Longitude	-41,150880	-41,150990

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001492

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências cadastrais](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 2 | Tipo de Luminária: 1x LED 100W 1x LED 200W

Verificação em campo: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 1 | Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	2	1
Tipo de Luminária	1x LED 100W 1x LED 200W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 1.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001519

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,331866 | Longitude -41,158796

Verificação em campo: Latitude -20,332116 | Longitude -41,159487

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,331866	-20,332116
Longitude	-41,158796	-41,159487

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001520

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,331982 | Longitude -41,159109

Verificação em campo: Latitude -20,332264 | Longitude -41,159856

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,331982	-20,332264
Longitude	-41,159109	-41,159856

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001521

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,332298 | Longitude -41,159880

Verificação em campo: Latitude -20,332404 | Longitude -41,160196

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,332298	-20,332404
Longitude	-41,159880	-41,160196

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001525

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,333168 | Longitude -41,161964

Verificação em campo: Latitude -20,333073 | Longitude -41,161803

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,333168	-20,333073
Longitude	-41,161964	-41,161803

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001526

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,333277 | Longitude -41,162268

Verificação em campo: Latitude -20,333267 | Longitude -41,162122

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,333277	-20,333267
Longitude	-41,162268	-41,162122

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001527

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,333419 | Longitude -41,162623

Verificação em campo: Latitude -20,333397 | Longitude -41,162460

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,333419	-20,333397
Longitude	-41,162623	-41,162460

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001528

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,333332 | Longitude -41,163539

Verificação em campo: Latitude -20,333069 | Longitude -41,162674

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,333332	-20,333069
Longitude	-41,163539	-41,162674

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001529

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,333524 | Longitude -41,163762

Verificação em campo: Latitude -20,333165 | Longitude -41,162993

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,333524	-20,333165
Longitude	-41,163762	-41,162993

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001530

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,333628 | Longitude -41,164046

Verificação em campo: Latitude -20,333230 | Longitude -41,163193

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,333628	-20,333230
Longitude	-41,164046	-41,163193

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001531

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,333705 | Longitude -41,164292

Verificação em campo: Latitude -20,333349 | Longitude -41,163485

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,333705	-20,333349
Longitude	-41,164292	-41,163485

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001548

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 70W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 70W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001549

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 70W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 70W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001550

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 70W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 70W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001551

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 70W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 70W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001552

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 70W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 70W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001565

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 70W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 70W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001575

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências cadastrais](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 2 | Tipo de Luminária: 1x SOD 150W 1x LED 100W

Verificação em campo: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 1 | Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	2	1
Tipo de Luminária	1x SOD 150W 1x LED 100W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 1.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001576

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências cadastrais](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 2 | Tipo de Luminária: 1x SOD 150W 1x LED 100W

Verificação em campo: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 1 | Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	2	1
Tipo de Luminária	1x SOD 150W 1x LED 100W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 1.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001583

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências cadastrais](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 2 | Tipo de Luminária: 1x SOD 70W 1x LED 100W

Verificação em campo: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 1 | Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	2	1
Tipo de Luminária	1x SOD 70W 1x LED 100W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 1.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001584

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências cadastrais](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 2 | Tipo de Luminária: 1x SOD 70W 1x LED 100W

Verificação em campo: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 1 | Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	2	1
Tipo de Luminária	1x SOD 70W 1x LED 100W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 1.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001590

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências cadastrais](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 2 | Tipo de Luminária: 1x SOD 70W 1x LED 100W

Verificação em campo: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 1 | Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	2	1
Tipo de Luminária	1x SOD 70W 1x LED 100W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 1.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001592

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências cadastrais](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 2 | Tipo de Luminária: 1x SOD 70W 1x LED 100W

Verificação em campo: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 1 | Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	2	1
Tipo de Luminária	1x SOD 70W 1x LED 100W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 1.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001598

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências cadastrais](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 2 | Tipo de Luminária: 1x SOD 70W 1x LED 100W

Verificação em campo: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 1 | Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	2	1
Tipo de Luminária	1x SOD 70W 1x LED 100W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 1.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001602

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,333564 | Longitude -41,162972

Verificação em campo: Latitude -20,333572 | Longitude -41,162833

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,333564	-20,333572
Longitude	-41,162972	-41,162833

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001603

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,333717 | Longitude -41,163325

Verificação em campo: Latitude -20,333732 | Longitude -41,163188

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,333717	-20,333732
Longitude	-41,163325	-41,163188

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001604

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,333868 | Longitude -41,163675

Verificação em campo: Latitude -20,333842 | Longitude -41,163508

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,333868	-20,333842
Longitude	-41,163675	-41,163508

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001605

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,334001 | Longitude -41,163995

Verificação em campo: Latitude -20,334008 | Longitude -41,163845

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,334001	-20,334008
Longitude	-41,163995	-41,163845

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001606

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,334151 | Longitude -41,164348

Verificação em campo: Latitude -20,334105 | Longitude -41,164068

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,334151	-20,334105
Longitude	-41,164348	-41,164068

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001607

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,334305 | Longitude -41,164729

Verificação em campo: Latitude -20,334187 | Longitude -41,164410

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,334305	-20,334187
Longitude	-41,164729	-41,164410

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001608

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,334565 | Longitude -41,165235

Verificação em campo: Latitude -20,334308 | Longitude -41,164680

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,334565	-20,334308
Longitude	-41,165235	-41,164680

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001631

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 150W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 150W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 150W	1x LED 150W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 150W.

Ponto analisado: 001632

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,336334 | Longitude -41,185066

Verificação em campo: Latitude -20,336297 | Longitude -41,183902

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,336334	-20,336297
Longitude	-41,185066	-41,183902

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001640

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 70W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 70W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001642

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 70W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 70W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001648

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 70W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 70W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001649

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4 | Tipo de Luminária: 1x SOD 70W

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5 | Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5
Tipo de Luminária	1x SOD 70W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001650

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 70W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 70W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001651

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 70W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 70W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001652

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 70W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 70W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001653

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 70W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 70W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001669

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,334292 | Longitude -41,189612

Verificação em campo: Latitude -20,334433 | Longitude -41,189705

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,334292	-20,334433
Longitude	-41,189612	-41,189705

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001671

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,334798 | Longitude -41,188894

Verificação em campo: Latitude -20,334763 | Longitude -41,188966

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,334798	-20,334763
Longitude	-41,188894	-41,188966

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001674

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,335305 | Longitude -41,188493

Verificação em campo: Latitude -20,335476 | Longitude -41,188289

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,335305	-20,335476
Longitude	-41,188493	-41,188289

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001675

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,335365 | Longitude -41,188242

Verificação em campo: Latitude -20,335462 | Longitude -41,188094

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,335365	-20,335462
Longitude	-41,188242	-41,188094

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001676

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,335371 | Longitude -41,187902

Verificação em campo: Latitude -20,335432 | Longitude -41,187917

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,335371	-20,335432
Longitude	-41,187902	-41,187917

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001695

Não há registro correspondente no levantamento técnico para este ponto.

Registro ausente no levantamento técnico

[Divergências cadastrais](#)

Inconsistência identificada:

Não foi localizada correspondência para o ponto analisado no levantamento técnico disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

A ausência dessa correspondência inviabiliza a validação cruzada das informações registradas no Cadastro Inicial.

Cadastro Inicial: Ponto 001695 registrado na linha 1612.

Verificação em campo: Registro não localizado na base técnica.

A inexistência de correspondência representa lacuna relevante na rastreabilidade do ponto analisado.

Recomendações à Concessionária

Providenciar a inclusão do ponto no levantamento técnico e atualizar o Cadastro Inicial para garantir a aderência entre as bases cadastrais.

Ponto analisado: 001699

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,317858 | Longitude -41,127642

Verificação em campo: Latitude -20,318000 | Longitude -41,127621

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,317858	-20,318000
Longitude	-41,127642	-41,127621

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001757

Foram identificados 4 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Divergências geográficas

Divergências cadastrais

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,337016 | Longitude -41,185024

Verificação em campo: Latitude -20,336780 | Longitude -41,181412

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,337016	-20,336780
Longitude	-41,185024	-41,181412
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	2	1
Tipo de Luminária	2x LED 100W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 1.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001763

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001764

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001765

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001766

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001767

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001768

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001770

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 70W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 70W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001771

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 150W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 150W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 001776

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001778

Não há registro correspondente no levantamento técnico para este ponto.

Registro ausente no levantamento técnico

[Divergências cadastrais](#)

Inconsistência identificada:

Não foi localizada correspondência para o ponto analisado no levantamento técnico disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

A ausência dessa correspondência inviabiliza a validação cruzada das informações registradas no Cadastro Inicial.

Cadastro Inicial: Ponto 001778 registrado na linha 1690.

Verificação em campo: Registro não localizado na base técnica.

A inexistência de correspondência representa lacuna relevante na rastreabilidade do ponto analisado.

Recomendações à Concessionária

Providenciar a inclusão do ponto no levantamento técnico e atualizar o Cadastro Inicial para garantir a aderência entre as bases cadastrais.

Ponto analisado: 001783

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,337265 | Longitude -41,174584

Verificação em campo: Latitude -20,337243 | Longitude -41,174618

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,337265	-20,337243
Longitude	-41,174584	-41,174618

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001789

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 001791

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 001792

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 001793

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 001794

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 001795

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001796

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001797

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001798

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 001804

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,335927 | Longitude -41,202109

Verificação em campo: Latitude -20,335965 | Longitude -41,202269

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,335927	-20,335965
Longitude	-41,202109	-41,202269

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001805

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,335720 | Longitude -41,202475

Verificação em campo: Latitude -20,335733 | Longitude -41,202586

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,335720	-20,335733
Longitude	-41,202475	-41,202586

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001806

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,335528 | Longitude -41,202778

Verificação em campo: Latitude -20,335602 | Longitude -41,202975

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,335528	-20,335602
Longitude	-41,202778	-41,202975

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001831

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: não registrado na verificação em campo

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	não registrado na verificação em campo

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar não registrado na verificação em campo.

Ponto analisado: 001846

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências cadastrais](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 2 | Tipo de Luminária: 2x LED 150W

Verificação em campo: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 1 | Tipo de Luminária: 1x LED 150W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	2	1
Tipo de Luminária	2x LED 150W	1x LED 150W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 1.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 150W.

Ponto analisado: 001861

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,325523 | Longitude -41,210261

Verificação em campo: Latitude -20,325571 | Longitude -41,210276

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,325523	-20,325571
Longitude	-41,210261	-41,210276

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001897

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 001912

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,338760 | Longitude -41,117051

Verificação em campo: Latitude -20,338662 | Longitude -41,116963

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,338760	-20,338662
Longitude	-41,117051	-41,116963

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001913

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,338709 | Longitude -41,117462

Verificação em campo: Latitude -20,338614 | Longitude -41,117286

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,338709	-20,338614
Longitude	-41,117462	-41,117286

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001914

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,309896 | Longitude -41,114561

Verificação em campo: Latitude -20,309600 | Longitude -41,114409

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,309896	-20,309600
Longitude	-41,114561	-41,114409

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001915

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,338683 | Longitude -41,118015

Verificação em campo: Latitude -20,338568 | Longitude -41,117614

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,338683	-20,338568
Longitude	-41,118015	-41,117614

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001916

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,338656 | Longitude -41,118299

Verificação em campo: Latitude -20,338514 | Longitude -41,118032

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,338656	-20,338514
Longitude	-41,118299	-41,118032

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001917

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,338567 | Longitude -41,118680

Verificação em campo: Latitude -20,338477 | Longitude -41,118322

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,338567	-20,338477
Longitude	-41,118680	-41,118322

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001918

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,338596 | Longitude -41,118821

Verificação em campo: Latitude -20,338426 | Longitude -41,118686

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,338596	-20,338426
Longitude	-41,118821	-41,118686

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001923

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,338389 | Longitude -41,119288

Verificação em campo: Latitude -20,338319 | Longitude -41,119280

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,338389	-20,338319
Longitude	-41,119288	-41,119280

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001953

Foram identificados 3 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,338511 | Longitude -41,118896

Verificação em campo: Latitude -20,338394 | Longitude -41,118925

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,338511	-20,338394
Longitude	-41,118896	-41,118925
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4)	V5	V3

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”): registrar V3.

Ponto analisado: 001956

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,342843 | Longitude -41,130651

Verificação em campo: Latitude -20,342851 | Longitude -41,130735

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,342843	-20,342851
Longitude	-41,130651	-41,130735

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 001962

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001963

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001964

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001966

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001973

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001979

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001984

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001985

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001994

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001995

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001996

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001997

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001998

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 001999

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 002002

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências cadastrais](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 2 | Tipo de Luminária: 2x LED 100W

Verificação em campo: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 1 | Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	2	1
Tipo de Luminária	2x LED 100W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 1.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 002016

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências cadastrais](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 2 | Tipo de Luminária: 1x LED 150W 1x LED 100W

Verificação em campo: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 1 | Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	2	1
Tipo de Luminária	1x LED 150W 1x LED 100W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 1.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 002067

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,334615 | Longitude -41,120957

Verificação em campo: Latitude -20,334402 | Longitude -41,120895

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,334615	-20,334402
Longitude	-41,120957	-41,120895

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 002068

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 002071

Foram identificados 3 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,335048 | Longitude -41,122168

Verificação em campo: Latitude -20,335120 | Longitude -41,122147

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,335048	-20,335120
Longitude	-41,122168	-41,122147
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4)	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4)”: registrar V4.

Ponto analisado: 002072

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 002073

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 002087

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,336335 | Longitude -41,121901

Verificação em campo: Latitude -20,336263 | Longitude -41,122131

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,336335	-20,336263
Longitude	-41,121901	-41,122131

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 002093

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,337247 | Longitude -41,120313

Verificação em campo: Latitude -20,336915 | Longitude -41,120352

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,337247	-20,336915
Longitude	-41,120313	-41,120352

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 002094

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,337113 | Longitude -41,120185

Verificação em campo: Latitude -20,336991 | Longitude -41,120191

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,337113	-20,336991
Longitude	-41,120185	-41,120191

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 002106

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 002111

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 002112

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V3

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V3.

Ponto analisado: 002114

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V3

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V3.

Ponto analisado: 002115

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V3

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V3.

Ponto analisado: 002142

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências cadastrais](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 2 | Tipo de Luminária: 1x LED 100W 1x LED 150W

Verificação em campo: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 1 | Tipo de Luminária: 1x LED 150W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	2	1
Tipo de Luminária	1x LED 100W 1x LED 150W	1x LED 150W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 1.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 150W.

Ponto analisado: 002166

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 002178

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,412253 | Longitude -41,082493

Verificação em campo: Latitude -20,412366 | Longitude -41,082488

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,412253	-20,412366
Longitude	-41,082493	-41,082488

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 002182

Foram identificados 4 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,412671 | Longitude -41,083022

Verificação em campo: Latitude -20,412183 | Longitude -41,082991

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,412671	-20,412183
Longitude	-41,083022	-41,082991
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4)	V3	V5
Tipo de Luminária	1x LED 100W	1x LED 150W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4)”: registrar V5.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 150W.

Ponto analisado: 002208

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,421769 | Longitude -41,085132

Verificação em campo: Latitude -20,421211 | Longitude -41,084545

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,421769	-20,421211
Longitude	-41,085132	-41,084545

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 002212

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 002218

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,421892 | Longitude -41,085554

Verificação em campo: Latitude -20,421902 | Longitude -41,085394

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,421892	-20,421902
Longitude	-41,085554	-41,085394

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 002227

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,421186 | Longitude -41,087252

Verificação em campo: Latitude -20,421214 | Longitude -41,087224

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,421186	-20,421214
Longitude	-41,087252	-41,087224

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 002248

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,421830 | Longitude -41,085326

Verificação em campo: Latitude -20,421549 | Longitude -41,085000

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,421830	-20,421549
Longitude	-41,085326	-41,085000

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 002255

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,419238 | Longitude -41,083305

Verificação em campo: Latitude -20,419337 | Longitude -41,083606

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,419238	-20,419337
Longitude	-41,083305	-41,083606

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 002256

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,419221 | Longitude -41,082983

Verificação em campo: Latitude -20,419219 | Longitude -41,083339

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,419221	-20,419219
Longitude	-41,082983	-41,083339

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 002257

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,419177 | Longitude -41,082637

Verificação em campo: Latitude -20,419236 | Longitude -41,082993

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,419177	-20,419236
Longitude	-41,082637	-41,082993

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 002262

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: P4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: não registrado na verificação em campo

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	P4	não registrado na verificação em campo

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar não registrado na verificação em campo.

Ponto analisado: 002298

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,421225 | Longitude -41,084530

Verificação em campo: Latitude -20,421160 | Longitude -41,084205

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,421225	-20,421160
Longitude	-41,084530	-41,084205

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 002365

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V3

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V3.

Ponto analisado: 002379

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V3

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V3.

Ponto analisado: 002381

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,406489 | Longitude -41,079085

Verificação em campo: Latitude -20,406507 | Longitude -41,079088

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,406489	-20,406507
Longitude	-41,079085	-41,079088

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 002420

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 002480

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 002521

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 150W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 150W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 150W	1x LED 150W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 150W.

Ponto analisado: 002522

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 150W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 150W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 150W	1x LED 150W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 150W.

Ponto analisado: 002523

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 150W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 150W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 150W	1x LED 150W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 150W.

Ponto analisado: 002524

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 150W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 150W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 150W	1x LED 150W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 150W.

Ponto analisado: 002525

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 150W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 150W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 150W	1x LED 150W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 150W.

Ponto analisado: 002526

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 150W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 150W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 150W	1x LED 150W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 150W.

Ponto analisado: 002533

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 150W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 150W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 150W	1x LED 150W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 150W.

Ponto analisado: 002548

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,330275 | Longitude -41,131025

Verificação em campo: Latitude -20,330361 | Longitude -41,130980

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,330275	-20,330361
Longitude	-41,131025	-41,130980

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Ponto analisado: 002557

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 150W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 150W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 150W	1x LED 150W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 150W.

Ponto analisado: 002569

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 150W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 150W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 150W	1x LED 150W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 150W.

Ponto analisado: 002571

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências cadastrais](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 1 | Tipo de Luminária: 1x SOD 400W

Verificação em campo: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 2 | Tipo de Luminária: 2x MER 400W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	1	2
Tipo de Luminária	1x SOD 400W	2x MER 400W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 2.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 2x MER 400W.

Ponto analisado: 002572

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V4	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Ponto analisado: 002605

Foram identificados 3 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,414655 | Longitude -41,115526

Verificação em campo: Latitude -20,419193 | Longitude -41,082634

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,414655	-20,419193
Longitude	-41,115526	-41,082634
Tipo de Luminária	1x MER 80W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 002610

Foram identificados 3 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,325221 | Longitude -41,137079

Verificação em campo: Latitude -20,325337 | Longitude -41,137462

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,325221	-20,325337
Longitude	-41,137079	-41,137462
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4)	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4)”: registrar V2.

Ponto analisado: 002614

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

Ajustes tipológicos

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V3

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V2.

Ponto analisado: 002615

Foram identificados 3 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,325742 | Longitude -41,136579

Verificação em campo: Latitude -20,325787 | Longitude -41,136617

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,325742	-20,325787
Longitude	-41,136579	-41,136617
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4)	V3	V2

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”): registrar V2.

Ponto analisado: 002628

Foram identificados 3 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências geográficas](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre as coordenadas geográficas registradas no Cadastro Inicial e as verificadas in loco pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Cadastro Inicial: Latitude -20,329528 | Longitude -41,131297

Verificação em campo: Latitude -20,329591 | Longitude -41,131353

A diferença representa deslocamento relevante no georreferenciamento do ponto.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Latitude	-20,329528	-20,329591
Longitude	-41,131297	-41,131353
Tipo de Luminária	1x MET 400W	1x LED 50W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Latitude” e “Longitude”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir as coordenadas verificadas em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 50W.

Ponto analisado: 002657

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências cadastrais](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 2 | Tipo de Luminária: 1x SOD 70W 1x LED 100W

Verificação em campo: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 1 | Tipo de Luminária: 1x LED 100W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	2	1
Tipo de Luminária	1x SOD 70W 1x LED 100W	1x LED 100W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 1.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 100W.

Ponto analisado: 002687

Foram identificados 2 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Divergências cadastrais](#)

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 1 | Tipo de Luminária: 1x LED 150W

Verificação em campo: QUANT. LUMINÁRIA/PONTO: 2 | Tipo de Luminária: 2x LED 150W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
QUANT. LUMINÁRIA/PONTO	1	2
Tipo de Luminária	1x LED 150W	2x LED 150W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO” e “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “QUANT. LUMINÁRIA/PONTO”: registrar 2.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 2x LED 150W.

Ponto analisado: 002702

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V4

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V5	V4

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V4.

Ponto analisado: 002749

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Tipo de Luminária”.

Cadastro Inicial: Tipo de Luminária: 1x SOD 150W

Verificação em campo: Tipo de Luminária: 1x LED 150W

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Tipo de Luminária	1x SOD 150W	1x LED 150W

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Tipo de Luminária”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Tipo de Luminária”: registrar 1x LED 150W.

Ponto analisado: 002900

Foram identificados 1 ajuste(s) a serem providenciados para este ponto.

Ajustes obrigatórios

[Ajustes tipológicos](#)

Inconsistência identificada:

Constatou-se divergência entre os registros do Cadastro Inicial e os resultados da verificação em campo realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

As inconsistências abrangem os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”.

Cadastro Inicial: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V2

Verificação em campo: Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4: V5

A diferença representa inconformidade relevante nos parâmetros cadastrados do ponto analisado.

Comparativo cadastral

Atributo	Cadastro Inicial	Verificação em campo
Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4	V2	V5

Recomendações à Concessionária

A Concessionária deverá corrigir os campos “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”, atualizando o Cadastro Inicial para refletir os valores apurados na verificação em campo.

Campo “Classificação da Via (V2/V3/V4/V5/P3/P4”: registrar V5.

Pontos identificados apenas no levantamento técnico.

Relação de pontos de iluminação presentes no levantamento técnico que não obtiveram correspondência no Cadastro Inicial.

Foi identificado, na localização -20,337110, -41,129653, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,335435, -41,127870, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,335119, -41,128201, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,334885, -41,128504, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,334744, -41,128479, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,333169, -41,129358, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,346484, -41,132415, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,339097, -41,132341, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,338624, -41,131539, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,341550, -41,131027, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,328458, -41,137812, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,326508, -41,141627, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,331662, -41,126291, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,331694, -41,126030, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,331657, -41,125761, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,331709, -41,125529, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,331688, -41,125296, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,331677, -41,125055, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,331686, -41,124842, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,331678, -41,124511, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,331680, -41,124230, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,331115, -41,125755, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,331153, -41,125490, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,330568, -41,126485, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,326417, -41,129433, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,317592, -41,127850, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,330940, -41,129066, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,319638, -41,137091, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,322189, -41,137208, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,319453, -41,137415, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,319132, -41,137400, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,318808, -41,137395, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,332253, -41,129627, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,324553, -41,142717, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,325870, -41,144298, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,326603, -41,146053, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,326858, -41,146747, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,327158, -41,147488, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,327300, -41,147827, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,327473, -41,148238, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,327595, -41,148538, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,327848, -41,149090, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,328428, -41,150470, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,421261, -41,084845, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,330170, -41,154698, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,330524, -41,155300, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,330284, -41,155506, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,330601, -41,155807, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,331748, -41,158535, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,331843, -41,158793, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,331958, -41,159139, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,333456, -41,163777, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,332731, -41,162836, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,332874, -41,163180, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,332500, -41,162943, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,421837, -41,085097, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,334502, -41,165202, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,335347, -41,188483, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,337016, -41,185024, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,336858, -41,182147, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,336750, -41,180992, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,336460, -41,175700, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,336455, -41,175189, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,336552, -41,175064, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,337339, -41,174587, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,328593, -41,206628, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,336588, -41,172452, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,335355, -41,121960, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,335230, -41,121470, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,335661, -41,121951, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,420650, -41,081882, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,412365, -41,080818, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,412739, -41,082864, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,407257, -41,085130, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,407729, -41,082289, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,408995, -41,080268, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,410585, -41,078952, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,408625, -41,079995, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,406452, -41,079109, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,331593, -41,130318, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,324887, -41,138258, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,325153, -41,137832, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,328723, -41,138038, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,328908, -41,138203, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,321526, -41,126693, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,407255, -41,082193, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,329743, -41,117975, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,328655, -41,137335, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,419277, -41,083092, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Foi identificado, na localização -20,419649, -41,083146, um ponto de iluminação pública que não consta no cadastro inicial enviado.

Mapa 1



Mapa 2



Mapa 3



Mapa 4



Mapa 5



Placas não encontradas

Registro dos identificadores informados no Cadastro Inicial que não foram localizados durante a verificação técnica em campo.

No Cadastro Inicial foi indicada a placa 000958 nas coordenadas latitude -20,321526 e longitude -41,126693, porém o ponto não foi localizado durante a verificação de campo realizada pela equipe municipal.

No Cadastro Inicial foi indicada a placa 001360 nas coordenadas latitude -20,322189 e longitude -41,137208, porém o ponto não foi localizado durante a verificação de campo realizada pela equipe municipal.

No Cadastro Inicial foi indicada a placa 001695 nas coordenadas latitude -20,317753 e longitude -41,125432, porém o ponto não foi localizado durante a verificação de campo realizada pela equipe municipal.

No Cadastro Inicial foi indicada a placa 001778 nas coordenadas latitude -20,336455 e longitude -41,175189, porém o ponto não foi localizado durante a verificação de campo realizada pela equipe municipal.

